


人大代表建议政协委员提案 办 理 答 复 函



鄂建提复字〔2026〕196 号

签发人：邬建勋

鄂尔多斯市人民政府关于市政协 五届五次会议第 0260 号提案的答复函

贾广华、王誉杰、武旭东、袁丽春、高利华、靳嵘委员：

你们的《关于解决 G109 一级公路与 G18 荣乌高速公路东胜和康巴什以东段安全隐患的提案》悉。经研究，现答复如下。

一直以来，我市高度重视交通道路安全工作，严格落实道路交

通安全综合治理相关要求,常态化开展国省干线、高速路段隐患专项排查整治和路面巡查、交通违法整治,持续完善沿线标识标牌、防护护栏、测速预警等安防设施,道路通行安全水平全方位提升。G18 荣乌高速大饭铺至东胜段、G109 国道大饭铺至东胜段均为 BOT 收费公路,由鄂尔多斯市泰宝投资有限责任公司(下称泰宝公司)负责管养。针对提案所提问题,我市已采取针对性措施逐项解决。

一、针对路基路面病害多问题。2026 年 3 月 6 日,市交通运输局对泰宝公司进行约谈,已责令泰宝公司开展路基防护维修工程,并要求其构建常态化清淤、除杂、破损修复机制,明确整改要求和时限。截至目前,泰宝公司已委托北京中咨路捷工程咨询有限公司对三条公路进行公路技术状况检测评定工作,计划 2026 年 10 月底前对 G18 荣乌高速大东段、G109 国道大东段实施修复性养护工程,现各项工作正在有序推进。

二、针对排水系统效能低下问题。2026 年 3 月至 5 月,泰宝公司已对上述路段急流槽、截水沟、涵洞和桥梁泄水孔等易堵塞、易破损部位进行疏通清理,现仍处于常态化清理中,计划于 8 月底完成所有边沟路段清理工作。同时,已安排施工队对全线防护设施开展全覆盖排查修缮,防护维修作业计划于 2026 年 10 月底前全部完成。

三、针对交通设施配置不完善问题。2026 年 4 月 27 日,市交通运输局联合市公安局印发《全市道路安全隐患排查治理工作方


案》(鄂公办发[2026]13号),明确要求各相关单位确定道路安全隐患排查整改时限,制定具体方案,确保隐患整改闭环落地。目前,泰宝公司涉及标识标线缺失隐患已完成整改7项,累计增加各类标牌122块、爆闪灯50个、黄闪灯10个、防撞桶90个及各类反光标识500余个,计划2026年10月底前完成全部71处标识标线缺失隐患整改工作。

四、针对应急能力薄弱的问题。市交通运输局已责令泰宝公司加大两条道路专项养护资金投入,限期配齐配足专业养护人员,补齐清扫、铣刨、摊铺、压实等专业机械设备短板。现已组建6支应急抢险队、2支日常维修队、2支日常巡查队、1支机械作业队、6支日常养护队,全域投入养护及应急保障人员共计136人。累计投入各类养护、应急机械设备135余台,涵盖清扫、抢修、抢险、运输等各类专用设备,已配置防撞桶90个、水马1000余个、锥桶220个,配套防护工具、保洁耗材(手套、垃圾袋等)1000余个,铁锹30个;抢险建材物资储备充足,储备石料800余方、水洗砂1000余方、水泥60吨,可充分满足路面修补、边坡加固、防汛抢险、道路保通等各类突发事件处置需求。

五、针对部分收费站布局欠合理问题。经核实,G18荣乌高速、G109国道所辖收费站均经自治区审批后合规设立,无违规布局问题。其中,壕圪卜收费站依据《内蒙古自治区人民政府关于同意国道109线大饭铺至东胜段改建公路设置收费站的批复》(内政字[2012]197号),将壕托线互通验票站与壕托公路收费站

合并共用一站,撤销原壕托线收费站并更名为壕圪卜收费站,同时收取壕托线费用及 109 国道费用,车辆经过时,显示屏分别显示两次缴费金额,开具两张发票,不存在重复收费情况。

下一步,我市将进一步加强对上述公路运营、养护、服务等各环节的监督检查,确保各类安全隐患整改落实到位,为全市交通运输高质量发展筑牢安全基础。



(联系人:杜政岳,联系电话:18347719874)

抄送:市政协办公室,市政协提案委员会。

鄂尔多斯市人民政府办公室

2026年8月17日印发

